

2020-01-25


Langsam, sehr langsam geht es weiter.

Die Schleppwinde bekam noch ein Scheinwerfer.

Die Back wurde mit den Zurüstteilen, Relingen, Luken, ... ausgerüstet. Im Anschluss daran wurde das Deck von Bug bis zum Heck mit Furnierstreifen beklebt. Die Streifen sind 3 mm breit und wurden selber geschnitten. Die Furnierstreifen aus dem Bausatz habe ich nicht genommen, mir gefiel die Farbe nicht.

Die Kalfaterung habe ich einfach gehalten. Ich habe die Seiten der Furnierstreifen mit Buntstift schwarz gemacht. Die Streifen wurden dann mit Holz-Sekundenkleber von Ponal aufgeklebt und im Anschluss nach dem Schleifen gleich 1 x stark mit verdünntem G4 lackiert.

Heck



Schleppwinde



Hauptdeck



Bug



Hier auf dem Foto sind der besagte „vergessener Niedergang“ und „veränderte Luke“ gut zu erkennen. Auch das Band unterhalb der Brücke ist auf den Fotos vorhanden. Die beiden Storing-Winches sind auch da.